コードやプラグなど配線器具の事故が多発しています

こんな使い方していませんか?



コードの上にものをのせる



住宅から出火して全焼し

(平成20年11月 千葉県)

原因

事例

テーブルタップのコード が椅子の下敷きになって いたため、コードが半断 線状態になり、発火した ものです。

コードを引っ張る

掃除機の電源プラグをコンセン トに差し込んだら、火花が散っ て黒煙が上がった。(平成20年



たこ足配線をする

レンジ台のコンセントに電気ポットと電気炊飯 器をつないでいたら、電源コードから火花が出

電気ポットと電気炊飯器を同時に使用(2000 W) したため、コンセントの許容電流を超えて

しまいました。また、電源コードにねじれや折

れがある状態で使っていたため、異常発熱して

て壁が焦げた。(平成20年1月 静岡県)

ショートし火花が出たものです。

コードを束ねる

原因

電源プラグを持たずに、電源コードを引っ張って コンセントからプラグを引き抜いていました。そ のため、プラグ付近で電線が露出し、ショートし て火花・黒煙が出たものです。

【NITE(ナイト)】

事故情報や社告・リコール情報等の検索のほか、注意喚起チラシなど のダウンロードができます。また、最新事故情報などをまとめた製品安 全情報マガジン(PSマガジン)の配信登録も行えます。

http://www.jiko.nite.go.jp/

【経済産業省】

新着情報、リコール情報、製品安全にかかわる政策情報などをご覧い ただけます。

http://www.meti.go.jp/product_safety/index.html

製品事故等が発生したら… 消費者庁、お近くの消費生活センターにご連絡ください。



独立行政法人 製品評価技術基盤機構







~製品安全チェックで、楽しい夏休み!!~



National Institute of Technology and Evaluation 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

自転車の前輪にロックが かかって転倒

事例

購入後2カ月の自転車で走行中、 タイヤが急にロックしたため前方 に転倒し、けがをした。 (平成20年10月 神奈川県)

原因

走行中、前ホークと車輪の 間に異物が巻き込まれ、前 輪が急にロックした状態に なったものです。



自転車のハンドルなどに荷物や傘をかけな いでください。また、購入して間もない自 転車は慎重に運転を行ってください。 ギヤの錆びやチェーンの伸びなど点検不足 による事故も起こっています。

カセットボンベが爆発してやけど

高温になったライターが発火

事例

車中でたばこに簡易ガスラ イターで火をつけようとし たら、ノズルではない部分 から火が出たので、驚いて ライターを落とし、シート を焦がした。(平成21年8 月 富山県)



原因

高温の場所に置いてい たため、ライターの内 圧が上昇し、接合部分 から漏れたガスに着火 した際の炎が引火した ものです。



や高温になる場所 には置かないでく ださい。また、子どもの手の 届くところには置かないな ど、保管場所には気をつけて ください。

ライターを直射日

光のあたるところ

カセットこんろを2台並べ、その上に鉄板を置い て使っていたらカセットボンベが爆発し、15人が やけどを負った。(平成20年9月 東京都)

事例

2台並べた上に大きな鉄板を乗せたため、カセッ トボンベが鉄板の放射熱で過熱されてボンベ内の 圧力が異常に上昇し、爆発したものです。



た、こんろを覆うような大 きな鍋などは使用しないでください。

こんろを2台並べての使用

はしないでください。ま

炭をこんろ上の金網に乗せて火をおこ したため、炭の熱でボンベが加熱さ れ、ボンベが破裂したという事故も起 こっています。直接、炭をおこすのも 危険です。使用前に取扱説明書をよく 読んで正しく使ってください。

長期間使用による事故が起こっています

エアコンの電源プラグから発火|

事例

エアコンの付近から出火する火災 が発生した。

(平成20年3月 福岡県)

原因

電源プラグとコンセントの間にホコリが溜 まったため、トラッキング現象が発生して 発火したものです。



事例

6月 愛媛県)

原因

次の症状がみられたら使用を中止してください。 ①電源コードやプラグが異常に熱い ②焦げ臭い

花火で火災

ペットショップから出火し、約

280平方メートルを全焼し、犬

約200匹が死んだ。(平成19年

ペットショップの2階

で子どもが花火で遊ん

でおり、花火の火が付

近の可燃物に引火し、

火災に至ったもので

③ブレーカーがひんぱんに落ちる

事例

就寝中に扇風機から出火して火災が起こり、2人が死亡し

扇風機から出火して2人死亡

(平成19年8月 東京都)

(原因)

長期使用の間にコンデンサーが絶縁劣化を起こし、モーター巻 線の温度が異常に上昇して発煙・発火したものです。

【NITE再現実験】 コンデンサーから煙が出まし た(写真下)。炎で溶けた樹 脂が座布団に落ちて燃え広が りました(写真右)。



次の症状がみられたら使用を中止してください。 コスイッチを入れてもファンが回らない。 ②ファンの回転が遅かったり、不規則だったりする ③モーター部分が熱い、焦げ臭い 4モーターから異常な音がする

⑤コードが折れ曲がったり破損している ⑥スイッチを入れても回らないが、叩くと回り出す

電動アシスト自転車が急発進 して転倒

事例

電動アシスト自転車のスイッ チを入れたら急発進したため に、自転車とともに転倒し、 ケガをした。

(平成20年10月 神奈川県)

原因

初めて電動アシスト自転車 に乗り、運転に慣れていな かったため、発 進の際にペダル を強く踏み込ん だことから急発 進し、驚い て自転車を 放したため

戊に転倒した

ものです。

雷動アシスト 自転車は、ペ ダルを強く踏 まれたときモーターがそ れに応じて強いアシスト

力を出します。発進の際 は、必ずサドルに乗って からペダルを踏み、片足 乗り(ケンケン乗り)は 絶対にしないでくださ い。また、スイッチを入 れる際にはペダルに足を かけない、信号待ちの間 もペダルに足をかけずに 前後輪のブレーキをかけ るなど取扱説明書をよく 読んでください。

ジュースミキサーの刃でけが

事例

ジュースミキサーの容器台を洗 った後に本体を置いたら、刃が 回転して指に裂傷を負った。 (平成20年6月 愛媛県)

原因

ジュースミキサーの電源プラグを差 し込んだままでした。そのためにミ キサーの容器台を本体にセットした 際、誤って操作スイッチを押してし まい刃が回転したものです。



使っていないときは、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。刃は鋭利なので 直接手を触れないでください。また、子ど もだけで使用することがないよう注意しま しょう。

シュノーケルで遊泳中に溺死

事例

海岸の沖合でシュノーケル をしていた人がおぼれて、 死亡した。

(平成19年7月 沖縄県)

原因

シュノーケルに問題はな く、操作を誤って溺れた ものと思われます。



万一のとき、消火で

きるように水の入っ

たバケツなどを用意

注意事項を必ず守りましょう。

して、花火の遊び方、



シュノーケリングをするときは基本をしっ かりと身につけてください。最初は足のつ く浅瀬で練習しましょう。また、ライフジ ャケット等を着用し、2人1組になって泳 ぎましょう。

電動車いすで死亡事故

事例

電動車いすで移動中、道路 から約2m下の水田に転落 し、死亡した。 (平成20年9月 愛媛県)



原因

電動車いすの操作を誤って、転落防止柵のない道の路肩か ら転落したものです。



電動車いすの操作ミスによる死亡・重傷事 故が多く発生しています。 特に購入時やレンタル、代車使用の場合は 十分に練習を行ってから運転してくださ